

	TBG BETONMIX, a.s.; TBG VYSOČINA, s.r.o.; TBG ZNOJMO, s.r.o				
	Seznámení s riziky – zásady bezpečného chování				
Platnost: Force:	01/11/2013	Číslo dokumentu: Document number:	001/BOZP	Počet stránek: Number of pages:	Stránka 1 z 1

- Vážení obchodní přátelé, zaměstnanci smluvních firem, pracovníci servisních organizací a návštěvníci. Na základě platného zákoníku práce, zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících si Vás dovolujeme upozornit na rizika, která se vyskytují při pracovních činnostech našich zaměstnanců, stojů a zařízení.
- Vaše osobní bezpečnost na pracovištích společnosti a v místech provádění prací spočívá mimo jiné i v respektování níže uvedených pokynů, zásad, pravidel a rizik.

- **Nevstupujte do pracovního prostoru stroje bez vyzvání obsluhy a při dodržení jejich pokynů, a stejně tak jako neprovádějte jakoukoliv manipulaci, nebo zásahy na našem zařízení.**
- Respektujte, zákaz kouření a používání otevřeného ohně v místech provádění prací.
- Všechny osoby jsou povinny dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy a pokyny požární ochrany platné pro dané pracoviště. Respektovat informace a sdělení uvedené na výstražných tabulkách a vývěskách. A dále se řídit závaznými předpisy.
- Pokud povaha Vámi vykonávané smluvní práce (činnosti) vyžaduje požití OOPP či ochranných zařízení, použijte je. V souběhu s našimi činnostmi vždy používejte ochrannou přilbu, ochranné rukavice (ČSN EN 388) ochrannou obuv (S2), výstražnou vestu z vysokou viditelností.
- Zároveň nám prosím sdělte informace v čem Vámi prováděná činnost může ohrozit život nebo zdraví našich zaměstnanců, zda Vámi prováděná činnost může způsobit provozní nehodu, či havárii a jaká jsou Vám působené rizika.
- Při pracovních činnostech (např. oprava stroje, zařízení, manipulace atd.) používejte jen k tomuto účelu určených nástrojů a nářadí. Tyto musí vyhovovat danému standartu i z hlediska předpisů na úseku BOZP a PO.
- K Vám přidělené osobě, prosím, pokud to povaha Vámi vykonávané činnosti bude vyžadovat, prokažte svou odbornou způsobilost pro výkon činnosti (průkaz jeřábníka, vazačský průkaz, strojnický průkaz apod.).
- Provádějte jen takové činnosti pro které jste byli uznáni zdravotně způsobilými.
- Při práci s nebezpečnými látkami se řiďte informacemi s Bezpečnostních listů těchto látek.
- Pokud způsobíte věcnou škodu na našich strojích, či zařízeních, prosíme Vás z důvodů bezpečnosti Vaší i našich zaměstnanců sdělte nám i tyto informace.
- Respektujte přísný zákaz požívání a vstup pod vlivem alkoholických nápojů, psychotropních a omamných látek.
- I při důsledném respektování těchto pravidel může dojít k úrazu. Vaší povinností je, aby jste úraz neprodleně sdělili (i drobný úraz) odpovědné osobě naší společnosti.
- Při výkonu Vaší činnosti se nás samozřejmě můžete dotázat na další informace o možných nebezpečích ohrožení Vašeho zdraví, či života, a to u těchto odpovědných osob:



Michal Chovanec
Hasičský záchranný sbor
Rychlá lékařská služba

technik BOZP a PO

tel: 777 801 240
tel: 150
tel: 155



Rizika možných ohrožení bezpečnosti a zdraví:

MECHANICKÁ:

- Přiražení, zhmoždění různých částí těla, stlačení, přiskřípnutí, přiražení prstů.
- Pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty.
- Píchnutí, bodnutí nástrojem při jeho sklouznutí.
- Tržné, řezné bodné rány způsobené zpracovávaným materiálem.
- Pád nákladu (břemene).
 - Pády a nárazy, uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí.
- Propadnutí podlahou, stropem, narušenými částmi objektů (prolomení, zlomení, uvolnění částí stavby).
- Naražení na pevné překážky a konstrukce.

ELEKTRICKÁ:

- Dotykem (přímým nebo nepřímým).
- Používání poškozených elektrických přívodů a elektrického nářadí.
- Ohrožení zasažení bleskem.

HLUK:

- Práce s pneumatickým a elektrickým ručním nářadím (vrtačky, brusky ...), strojní zařízení.

VIBRACE:

- Pneumatické a elektrické ruční nářadí.

RIZIKA VYTVÁŘENÍ MATERIÁLY A LÁTKAMI:

- Přísady směsí. Poleptání, vdechnutí, potřísnění.

CHEMICKÉ ŠKODLIVINY:

- Nátěrové hmoty.
- Lepidla.
- Oleje a chladicí emulze.

RIZIKA VYTVÁŘENÁ ZANEDBÁNÍM ERGONOMICKÝCH ZÁSAD:

- Nesprávná pracovní poloha, vnucená pracovní poloha, zvýšená fyzická zátěž, nedostatečný manipulační prostor.

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA:

- Ochrana zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a kontrola jejich používání.
- Výběr, výchova a výcvik zaměstnance, zdravotní a odborná způsobilost (školení, ověřování znalostí).
- Seznámení s riziky a s postupy prací – zaměstnanci, zúčastněné strany.
- Označení nebezpečných míst (tabulky, grafické zvýraznění, bezpečnostní pokyny atd.).
- Kontrola dodržování předpisů BOZP, PO.
- Vyžadování dodržování zásad bezpečné práce a bezpečného chování na pracovištích.
- Uplatňování postihů za porušování předpisů, nařízení a příkazů BOZP a PO.



Děkujeme, že i Vy svým dílem přispějete k respektování těchto zásad bezpečného chování a eliminaci rizik při našich pracích. Bezpečnost a ochrana zdraví Vaší osoby a našich zaměstnanců je jednou z prvořadých priorit naší společnosti.



V Brně dne 01/11/2013

Zpracoval: Michal Chovanec; č.osv. Z-TPO-112/2003 a Ri-005/07; www.fssystem.cz