

ENERGETICKÉ DESATERO

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zde je několik bodů, kterými se, prosím, v rámci šetření zdrojů energie řiďte:

1

Nesvítíte někde zbytečně?

Rozsvěcujte v místnosti, pouze když do ní vcházíte a osvětlení není dostačující.
Zhasínejte tam, kde je dostatek světla, či už nejsou žádní lidé a udržujte zdroje světla čisté.

2

Provozní zařízení a stroje spotřebovávající energii nechávejte zapnuté jen po potřebnou dobu.

3

V prostorách, kde se lidé zdržují výjimečně (technické místnosti, sklady...),
topte jen na nezbytnou teplotu.

4

Vypněte zdroj vytápění i při krátkodobém větrání. Větrejte prudce, intenzivně (ne stále a pomalu).

5

Na radiátory (přímotopní ani teplovodní) nepokládejte žádné předměty
a udržujte je čisté, k sušení věcí použijte sušák.

6

Při nákupu nového elektrospotřebiče zohledňujte
jeho energetickou náročnost a zaměřte se na úspornější třídy spotřeby.

7

Optimalizujte ohřev teplé vody. Vodu stačí ohřívat na teplotu vhodnou pro mytí a sprchování (45 až 50 °C).
Promyšleně plánujte množství záměsové vody, kterou potřebujete ohřát pro aktuální výrobu.

8

Kontrolujte těsnost kohoutků a armatur nejenom s teplou vodou

9

Myslete pozitivně a zodpovědně.

10

Máte nápady na úsporu energií?
Podělte se o ně se svými kolegy, navrhněte svému nadřízenému/kolegovi opatření.

